

Anexo I: Criterios evaluables mediante juicio de valor

D.02.01. Calificación profesional 8 puntos	D.02.02. Memoria de calidades 10 puntos	D.02.03 Medios técnicos 7 puntos	D.02.04 Mejoras sin coste adicional no cuantificable Matemáticamente 5 puntos	TOTAL 30 puntos
<p>1. ZENER</p> <p>JEFE DE OBRA: Ingeniero civil, con experiencia de 10 años sin justificar en retirada/montaje de cubiertas. ENCARGADO DE OBRA: Sin determinar (FPI o FPII). EQUIPO DE MONTAJE: Indica experiencia de 10 años pero sin justificar retirada/montaje de cubiertas</p>	<p>PANEL Ondutherm H16+A50+OSB</p> <p>CUBIERTA Chapa prelacada 0'8mm.</p> <p>- mejora</p>	<p>MAQUINARIA Y EQUIPOS al servicio de la Obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máquina telescópica - Andamios - Herramienta varia 	<p>ONDUFLEX, masilla fijadora de poliuretano ONDUFILM, lámina autocadhesiva de butilo para sellado entre paneles Lámina impermeable antihumedad</p>	<p>16'75</p>
<p>2.- NÚCLEO</p> <p>JEFE DE OBRA: Arquitecto, sin justificar experiencia en retirada/montaje de cubiertas AYUDANTE JEFE OBRA: Arquitecto Técnico, sin justificar experiencia específica. ENCARGADO DE OBRA: no hace indicación EQUIPO DE MONTAJE: Oficiales con experiencia</p>	<p>PANEL Ondutherm H16+A50+OSB Clavos con arandela impermeabilizante</p> <p>CUBIERTA Chapa prelacada 0'6mm.</p>	<p>MAQUINARIA Y EQUIPOS al servicio de la Obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plataforma elevadora articulada telescópica - Herramienta y maquinaria manual varia <p>EQUIPOS al servicio de la Seguridad: Línea de anclaje horizontal permanente - mejora</p>	<p>Aislamiento con lana de vidrio de 40mm No se contempla entre los criterios a valorar en este aspecto</p>	<p>12'25</p>
<p>M: 2,00</p>	<p>B: 7,50</p>	<p>R: 3,50</p>	<p>B: 3,75</p>	
<p>M: 2,00</p>	<p>R: 5,00</p>	<p>B: 5,25</p>	<p>MM: 0,00</p>	

3.- HARAL 12	JEFE DE OBRA: Arquitecto técnico, sin experiencia específica. ENCARGADO DE OBRA: sin experiencia específica. EQUIPO DE MONTAJE: No se específica	PANEL - Tablero de aglomerado hidrófugo 16mm - Lana de roca 120mm - Abeto ranurado 10mm CUBIERTA Chapa Aluminio 1mm AISLAMIENTO reflexivo tricapas intermedio. Onduline bajoteja - mejora todo el conjunto	MAQUINARIA Y EQUIPOS al servicio de la Obra: - Grúa móvil - Plataforma elevadora x 2 - Camión grúa - Herramienta variada	Sellantes de SIKA para pretratamiento de superficie; sellado exterior de paneles; sellado interior de paneles Sin definición de procedimiento	18'00
4.- CETECO	JEFE DE OBRA: Arquitecto Técnico, con experiencia similar en tres obras. ENCARGADO DE OBRA: con experiencia en tres obras similares. EQUIPO DE MONTAJE: compromiso de realización del montaje con empresa especializada (sin determinar)	PANEL Ondutherm H19+A50+OSB - Mejora el espesor del panel superior CUBIERTA Chapa prelacada 0'6mm Repuestos de distribuidores oficiales	MAQUINARIA Y EQUIPOS al servicio de la Obra: - Camión grúa 12m - Plataforma elevadora - Compromiso de adscripción de medios materiales suficientes (indeterminados)	ONDUFILM, lámina autoadhesiva ONDUFLEX, masilla de poliuretano	18'75
	R: 4,00	B: 7,50	R: 3,50	B: 3,75	

<p>5.- ARCEBANSA</p>	<p>JEFE DE OBRA: Arquitecto Técnico, sin justificar experiencia específica. ENCARGADO DE OBRA: sin justificar experiencia específica. EQUIPO DE MONTAJE: Indeterminado</p>	<p><u>PANEL</u> Thermochip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin características identificables - Previsto para ambiente interior seco <p><u>CUBIERTA</u> Teczone (Indeterminada)</p>	<p>MAQUINARIA Y EQUIPOS al servicio de la Obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grúa móvil - Herramienta variada 	<p>Instalación de lámina asfáltica por toda la superficie Sellado de paneles, tornillos y colocación de neopreno Sin definición concisa de la propuesta</p>	<p>---</p>
<p>6.- HIERROS BUENO</p>	<p>JEFE DE OBRA: Ingeniero Técnico, sin experiencia específica justificada. ENCARGADO DE TALLER: sin experiencia específica. ENCARGADO DE OBRA: sin experiencia específica. EQUIPO DE MONTAJE: Oficiales 1ª</p>	<p><u>PANEL</u> Ondutherm Basic H16+A80</p> <ul style="list-style-type: none"> - No incorpora el panel inferior OSB <p><u>CUBIERTA</u> charpa sin especificar espesor</p> <p>No se cumplen las especificaciones mínimas requeridas</p> <p>DESESTIMAR</p>	<p>MAQUINARIA Y EQUIPOS al servicio de la Obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camión grúa - Plataforma elevadora - Herramienta y maquinaria manual varia 	<p>Juntas selladas con cinta asfáltica impermeabilizante autocadhesiva</p>	<p>---</p>

MB: Muy Buena R: Regular
B: Buena M: Mala

MM: Muy mala

Fdo. Julio J. López
FMD Va