



Informe de inspección TV

Fecha: 04.03.2013	Nº Contrato:	Climatología: Despejado, seco	Operador: Naranjo/Miguel	Número del tramo: 10	Nombre del tramo:
Presente:	Vehículo: Mercedes Vito	Cámara: Sirius	Preestablecido:	Limpieza previa: no	Grado:

Calle: C/ Sanchez Arjona	Plano N° 1:	Pozo inicio: Pozo 2
Población: Valladolid	Plano N° 2:	Pozo final: a 1 inicio
Situación: acera	Nº Vídeo:	Long. del tramo: 44,4 m
Motivo de inspección: Control general del estado	Sección: DN 400mm	
Tipo de red: Red mixta (fecales/pluviales)	Material: hormigón	Long. tubo:
Zona: Huerta del Rey	Revestimiento inte.:	
	Reservado:	

Comentario:

1:325	Distan.(m)	Cód.	Observaciones	Registr.	Foto	Grado
	0,00	ICNI	Inicio de la inspección en pozo 2, en acera, junto a semaforo y paso cebra. A éste salen 4 sumideros y una acometida			
	11,20	RJ	Roturas. Faltan trozos en la junta a las 08 horas			38_2a
	30,80	JA	Junta abierta desde 06 hasta 07 horas, con raíces			39_3a, b
	44,40	IFIN	Fin de la inspección en pozo 1 (inicio), en jardín. A éste sale una acometida. Pozo sucio			



Informe fotográfico de inspección

Población: Valladolid	Calle: C/ Sanchez Arjona	Fecha: 04.03.2013	Número del tramo: 10	Nombre del tramo:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------



Fotografía: 38_2a
11,2m, Roturas. Faltan trozos en la junta a las 08 horas



Fotografía: 39_3a
30,8m, Junta abierta desde 06 hasta 07 horas, con raíces



Fotografía: 39_3b
30,8m, Junta abierta desde 06 hasta 07 horas, con raíces



Informe de inspección TV

Fecha: 04.03.2013	Nº Contrato:	Climatología: Despejado, seco	Operador: Naranjo/Miguel	Número del tramo: 11	Nombre del tramo:
Presente:	Vehículo: Mercedes Vito	Cámara: Sirius	Preestablecido:	Limpieza previa: no	Grado:

Calle: C/ Sanchez Arjona	Plano N° 1:	Pozo inicio: Pozo 2
Población: Valladolid	Plano N° 2:	Pozo final: a 3
Situación: acera	Nº Vídeo:	Long. del tramo: 26,4 m
Motivo de inspección: Control general del estado	Sección: DN 400mm	
Tipo de red: Red mixta (fecales/pluviales)	Material: hormigón	Long. tubo:
Zona: Huerta del Rey	Revestimiento inte.:	
	Reservado:	

Comentario:

1:200	Distan.(m)	Cód.	Observaciones	Registr.	Foto	Grado
	0,00	ICNI	Inicio de la inspección en pozo 2, en la acera, junto a semáforo y paso cebra. A éste salen 4 sumideros y una acometida			
	7,60	ICOM	Existe una raíz gruesa a lo largo del tubo		42_2a	
	9,20	VR	Retención de agua			
	17,80	GJ	Grieta en la junta a las 12 horas. Anchura 1 cm		44_4a	
	26,30	INCS	Cámara por debajo del agua, no hay visibilidad			
	26,40	IFIN	Fin de la inspección			



Informe fotográfico de inspección

Población: Valladolid	Calle: C/ Sanchez Arjona	Fecha: 04.03.2013	Número del tramo: 11	Nombre del tramo:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------



Fotografía: 42_2a
7,6m, Existe una raíz gruesa a lo largo del tubo



Fotografía: 44_4a
17,8m, Grieta en la junta a las 12 horas. Anchura 1 cm





Informe de inspección TV

Fecha: 08.04.2013	Nº Contrato:	Climatología: Despejado, seco	Operador: Naranjo/Miguel	Número del tramo: 12	Nombre del tramo:
Presente:	Vehículo: Mercedes Vito	Cámara: Sirius	Preestablecido:	Limpieza previa: sí	Grado:

Calle: C/ Sanchez Arjona	Plano N° 1:	Pozo inicio: Pozo 3
Población: Valladolid	Plano N° 2:	Pozo final: a 4
Situación: acera	Nº Vídeo:	Long. del tramo: 38,8 m
Motivo de inspección: Control general del estado	Sección: DN 400mm	
Tipo de red: Red mixta (fecales/pluviales)	Material: hormigón	Long. tubo:
Zona: Huerta del Rey	Revestimiento inte.:	
	Reservado:	

Comentario:

1:300	Distan.(m)	Cód.	Observaciones	Registr.	Foto	Grado
	0,00	ICNI	Inicio de la inspección en pozo 3, en la acera. A éste salen 2 sumideros			
	2,50	JH	Junta con hormigón interior desde 04 hasta 08 horas		48_2a	
	5,10	JH	Junta con hormigón interior desde 05 hasta 07 horas		49_3a	
	36,60	INCS	Cámara por debajo del agua, no hay visibilidad			
	38,80	ICOM	En todo el tramo inspeccionado las juntas tienen hormigón por dentro			
	38,80	IFIN	Fin de la inspección en pozo 4, situado en zona ajardinada			



Informe fotográfico de inspección

Población: Valladolid	Calle: C/ Sanchez Arjona	Fecha: 08.04.2013	Número del tramo: 12	Nombre del tramo:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------



Fotografía: 48_2a
2,5m, Junta con hormigón interior desde 04 hasta 08 horas



Fotografía: 49_3a
5,1m, Junta con hormigón interior desde 05 hasta 07 horas



Informe de inspección TV

Fecha: 08.04.2013	Nº Contrato:	Climatología: Despejado, seco	Operador: Naranjo/Miguel	Número del tramo: 13	Nombre del tramo:
Presente:	Vehículo: Mercedes Vito	Cámara: Sirius	Preestablecido:	Limpieza previa: sí	Grado:

Calle: C/ Sanchez Arjona	Plano N° 1:	Pozo inicio: Pozo 4
Población: Valladolid	Plano N° 2:	Pozo final: a 5
Situación: acera	Nº Vídeo:	Long. del tramo: 44 m
Motivo de inspección: Control general del estado	Sección: DN 400mm	
Tipo de red: Red mixta (fecales/pluviales)	Material: hormigón	Long. tubo:
Zona: Huerta del Rey	Revestimiento inte.:	
	Reservado:	

Comentario:

1:325	Distan.(m)	Cód.	Observaciones	Registr.	Foto	Grado
	0,00	ICNI	Inicio de la inspección en pozo 4, zona ajardinada. A éste salen 2 sumideros y una acometida			
	40,50	ICOM	En todo el tramo inspeccionado, las juntas tiene hormigón en su interior			54_2a
	44,00	IFIN	Fin de la inspección en pozo 5, situado dentro del jardín. A éste salen 4 sumideros. Hay una filtración de agua			55_3a



Informe fotográfico de inspección

Población: Valladolid	Calle: C/ Sanchez Arjona	Fecha: 08.04.2013	Número del tramo: 13	Nombre del tramo:
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------



Fotografía: 54_2a
40,5m, En todo el tramo inspeccionado, las juntas tiene hormigón en su interior



Fotografía: 55_3a
44m, Fin de la inspección en pozo 5, situado dentro del jardín. A éste salen 4 sumideros. Hay una filtración de agua

AUDA. SANCHEZ ARJONA



Pozo Sucio

JUNTAS INTERIOR con HOZ MICHON TODO TRAMO.

JUNTAS EXTERIOR con HOZ MICHON TODO TRAMO.

CÁMARA BAJA AGUA (STOP) PARA CARGA DEL TUBO Ø300HM

SIN INSPECCIONAR

